

La Commissione di Vigilanza al San Filippo: verificato il funzionamento del nuovo Gos

Descrizione


Si Ã¨ svolto nella primissima mattinata il sopralluogo della **Commissione di Vigilanza** al San Filippo. Dopo la seduta di mercoledìÃ, alla quale aveva presenziato anche lâ€™ingegnere **Giovanni Ferlazzo**, che si era occupato in prima persona del collaudo generale decennale, i componenti dellâ€™organo prefettizio hanno deciso di recarsi direttamente allo stadio.



Le telecamere di videosorveglianza sono state installate anche all'esterno dello stadio San Filippo

Il dirigente **Salvatore Saglimbeni**, che si occupa peraltro dellâ€™illuminazione in tutti gli stabili comunali, aveva infatti rendicontato lâ€™avvenuta conclusione degli interventi di realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza e lâ€™aggiornamento informatico dei software della sala del **Gos**, il Gruppo Operativo Sicurezza, che ha sede nella parte alta della Tribuna del San Filippo.

Installate allâ€™interno ed allâ€™esterno dello stadio **23 telecamere ad alta definizione** che, come dimostrato giÃ mercoledìÃ alla stampa, al sindaco **Renato Accorinti** ed allâ€™assessore ai lavori pubblici ed alle manutenzioni straordinarie **Sergio De Cola**, sono in grado di fornire una dettagliata panoramica di tutto quanto avverrÃ nellâ€™area che ospita il principale impianto cittadino.



Una delle 23 telecamere installate al San Filippo

Nelle ultime 48 ore i tecnici della ditta incaricata, la **Atlantico srl** di Chioggia, centro della provincia di Venezia, hanno installato le **7** telecamere che non erano ancora state collegate al sistema centralizzato. Alla presenza dell'amministratore delegato dell'ACR Messina **Alessandro Failla** e del segretario generale del club **Alessandro Raffa**, in mattinata Ã" stata effettuata una nuova dimostrazione concreta del funzionamento del sistema di videosorveglianza, con il quale Palazzo Zanca ha totalmente rimpiazzato quello attivo fin dal 2004, anno dell'inaugurazione del San Filippo.

Le telecamere installate all'epoca sono risultate inutilizzabili, sia per l'acqua rinvenuta all'interno di alcune strumentazioni, che per i costi ingenti e le difficoltÃ nel reperimento dei pezzi di ricambio. Da qui la scelta di realizzare ex novo un impianto all'avanguardia, installato in tempi record: appena due settimane, comprese tra il 3 ed il 17 settembre. I consistenti interventi sono stati attuati dopo le prescrizioni di **Questura** e **Prefettura**, che alla vigilia dell'esordio casalingo del Messina con la **Lupa Roma** avevano lamentato alcune lacune, costringendo il Comune agli straordinari.

Categoria

1. Calcio
2. Lega Pro

Data di creazione

19 Settembre 2014

Autore

fstraface